

輪郭形状測定機

コントレーサ®CV-3200/4500シリーズ


Catalog No.15010(3)



劇的に進化した高精度輪郭形状測定機


Mitutoyo

コントレーサ CV-4500シリーズ



上下面連続測定機能により、 上下面の測定が簡単にできます

両側円すいスタイルスとの組合せにより、上下面の連続測定が可能です。
従来、測定することが困難だった、ねじの有効径等を上下面連続データを用いて簡単に解析できます。




面倒な校正も上下連続一括校正

(特許出願中:日本)


CV-4500シリーズ用の一括校正キット(標準付属品)は、上下両方向に接触子がある両側円すいスタイルスも簡単に校正できる様にリニューアル致しました。Z1軸ゲイン、対称性、スタイルス半径等の煩わしい校正作業が一度に行えます。

●CV-4500用校正キット



測定力可変機能を搭載

測定力は、データ処理部(**FORMTRACEPAK**)から指定(5段階)できます。ウェイトの付替えや位置調整による測定力の調整作業は不要です。
また、傾斜姿勢でも指定した測定力に追従します。



クラス最高レベルの指示精度を達成

CV-4500シリーズはZ1軸(検出部)に高精度円弧スケールを搭載しています。スタイルス先端の円弧軌道を直読することによって検出機構による誤差を小さくし、高精度・高分解能を実現しています。X軸(駆動部)にも、リニアスケールを搭載していますので、フルストロークで高精度測定が可能です。

指示精度

Z1軸(検出器) : $\pm (0.8 + |2H| / 100) \mu\text{m}$ H=測定高さ(mm)
X軸(駆動部) : $\pm (0.8 + 0.01L) \mu\text{m}$ ^{※1} L=駆動長さ(mm)

分解能

Z1軸(検出器) : $0.02 \mu\text{m}$

X軸(駆動部) : $0.05 \mu\text{m}$

※1:CV-4500S4/H4/W4の仕様になります。その他、
詳細仕様に関しては、P13の仕様欄をご参照願います。


高速移動で測定効率をアップ

X軸(駆動部) : 80mm/s (MAX)

Z2軸(コラム上下動)

: 30mm/s (MAX)

移動速度の高速化により
トータル測定時間を短縮します。



Mitutoyo

上下面連続測定機能が新たに加わり、測定力可変機能も進化して効率的に、多彩な高精度測定が可能になります。


CV-4500

NEWストレートアームを採用した検出器

測定範囲の拡大とともにワークへの干渉を低減

新規設計されたストレートアームは、ワークへの干渉低減とZ1軸(検出部)測定範囲の拡大を実現します。

- 片角スタイラス SPH-71を取り付けた場合



Z1軸測定範囲が10mmアップ。

アーム取り付けはワンタッチ着脱

(特許出願中:日本)

アーム取り付け部にマグネットジョイントを採用したことにより、スピーディーなアーム交換が可能です。また、着脱部に安全機構を内蔵しています

- CV-4100(従来形)




アームはねじ固定

- CV-4500




アーム側着脱部



検出器側着脱部

検出器、駆動部のケーブルを全て本体内配線にすることにより測定誤差要因となる配線の擦れを無くし高速駆動に対応しています。



高速移動でも自動停止で安全測定

高速移動時の安全性を向上させるために、Z1軸検出器に安全装置(衝突時自動停止機能)を搭載しています。アームが着脱部から外れた、または、ズれた場合にも安全装置が作動し自動停止します。

- 安全装置作動衝突方向



優れた操作性

リモートボックスで安全に、簡単に、高速操作

リモートボックスで位置決めから測定まで高速移動で可能です。また高速移動時の安全性を向上させるために、リモートボックスに非常停止スイッチと駆動スピードコントロールつまみを配置しています。



新形リモートボックス

原点設定不要で複数断面測定可能

Z2軸(コラム上下動)にABS(絶対)スケールを搭載することにより段差測定や複数断面の繰返し測定時の面倒な原点設定が不要です。



各種微動機構等で簡単位置決め

X軸駆動傾斜機構、X軸・Z2軸各微動機構を装備することにより傾斜面、小穴測定等が効率よく行えます。



簡易CNC機能


CNC形状測定機の豊富な周辺オプションを利用することにより簡易CNC測定が可能です。各オプションの詳細は、9ページをご参照ください。

- θ1テーブル：
円周上の形状の自動測定

- θ2テーブル：
円筒ワークの複数断面自動連続測定



コントレーサ CV-3200シリーズ




NEWストレートアームを採用した検出器

測定範囲の拡大とともにワークへの干渉を低減


新規設計されたストレートアームは、ワークへの干渉低減とZ1軸(検出部)測定範囲の拡大を実現します。

- 片角スタイラス SPH-71を取り付けた場合



Z1軸測定範囲が10mmアップ。

アーム取り付けはワンタッチ着脱 (特許出願中:日本)
アーム取り付け部にマグネットジョイントを採用したことにより、スピーディーなアーム交換が可能です。また、着脱部に安全機構を内蔵しています。



検出器、駆動部のケーブルを全て本体内配線にすることにより測定誤差要因となる配線の擦れを無くし高速駆動に対応しています。



高速移動でも自動停止で安全測定

高速移動時の安全性向上させるために、Z1軸検出器に安全装置(衝突時自動停止機能)を搭載しています。アームが着脱部から外れた、または、ずれた場合にも安全装置が作動し自動停止します。


- 安全装置作動衝突方向



面倒な校正も一括校正

CV-3200シリーズでは、一括校正機能専用の校正ゲージを使うことによりZ軸ゲイン、対称性、スタイルス半径の煩わしい校正作業が一度に行えます。またオプションの校正用台を使用することにより、上向き測定の校正も可能です。

- CV-3200用校正キット



クラス最高レベルの指示精度を達成

CV-3200シリーズはZ1軸(検出部)に高精度円弧スケールを搭載しています。スタイルス先端の円弧軌道を直読することによって検出機構による誤差を小さくし、高精度・高分解能を実現しています。X軸(駆動部)にも、リニアスケールを搭載していますので、フルストロークで高精度測定が可能です。

指示精度

Z1軸(検出器) : 土 $(1.6 + |2H| / 100) \mu\text{m}$ H=測定高さ (mm)
X軸(駆動部) : 土 $(0.8 + 0.01L) \mu\text{m}^{※1}$ L=駆動長さ (mm)

分解能

Z1軸(検出器) : 0.04 μm
X軸(駆動部) : 0.05 μm

※1:CV-3200S4/H4/W4の仕様になります。
その他、詳細仕様に関しては、P13の仕様欄をご参照願います。

Mitutoyo

クラス最高レベルの精度と高速移動を実現し、
NEWストレートアームの採用により
簡単に高精度測定が可能になります。

CV-3200

優れた操作性


リモートボックスで安全に、簡単に、高速操作

リモートボックスで位置決めから測定まで高速移動で可能です。また高速移動時の安全性を向上させるために、リモートボックスに非常停止スイッチと駆動スピードコントロールつまみを配置しています。



原点設定不要で複数断面測定可能

Z2軸(コラム上下動)にABS(絶対)スケールを搭載することにより段差測定や複数断面の繰返し測定時の面倒な原点設定が不要になりました。




各種微動機構等で簡単位置決め

X軸駆動傾斜機構、X軸・Z2軸各微動機構を装備することにより傾斜面、小穴測定等が効率よく行えます。



高速移動で測定効率をアップ

X軸(駆動部) : 80mm/s (MAX)
Z2軸(コラム上下動) : 30mm/s (MAX)
移動速度の高速化により
トータル測定時間を短縮します。




簡易CNC機能

CNC形状測定機の豊富な周辺オプションを利用することにより簡易CNC測定が可能です。各オプションの詳細は、9ページをご参照ください。

- θ1テーブル：円周上の形状の自動測定



- θ2テーブル：円筒ワークの複数断面自動連続測定



データ処理部：FORMTRACEPAK

輪郭形状測定機の制御、データ解析照合、および検査成績書作成までを標準で装備したデータ処理部です。



マルチ言語対応（15カ国語）

測定、解析、レイアウト画面は、言語切替が可能です。
測定を行った後に、他言語に変換して報告書作成が可能です。
ワールドワイドにご利用いただけます。

対応言語：日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、
ポーランド語、ハンガリー語、スウェーデン語、チェコ語、韓国語、
中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、トルコ語、ポルトガル語

オンラインヘルプ機能 ※1

いつでも閲覧できるオンラインヘルプを搭載。目次別やキーワード検索に加え、クリックするだけでメニューやウインドウのヘルプを表示する状況保存ヘルプボタンを搭載しています。




※1:日本語と英語のみ対応

測定制御


1回のみの測定にはシングルモード、パートプログラムを作成し、同一ワークを複数個測定するにはティーチングモードなど、用途に合わせたモードを備えております。

CV-4500シリーズの新機能である上下面連続測定機能、測定力可変機能(詳細はP1をご参照ください)に対応し、使い勝手向上をサポートいたします。

また、測定から報告書印刷までの一連の流れをパートプログラムに組込むことができ、効率よく測定→解析→報告書出力が行えます。さらに、任意のタイミングで写真入のコメントを表示する機能もあり、ワークのセッティングなどの注意点を指示する測定手順書の役割を組むこともできます。



操作手順の呼び出しは、プルダウンメニューから簡単に選択でき、すぐに測定を行なえます。



ボタン編集機能

使用頻度の低いボタンは、隠すことができます。よく使うボタンだけを表示し、その分図形ウインドウを大きく表示するなど、お客様の使い勝手に合わせた画面のカスタマイズが可能です。




簡易統計コマンド

Excel等別プログラムを利用することなく、輪郭解析結果の統計計算が可能です。

輪郭解析機能

- 解析の基本要素となるコマンドは、点(10種類)、線(6種類)、円(6種類)と多種にわたり、要素を組み合わせた角度、ピッチ、距離など豊富な計算コマンドや輪郭照合機能、設計値生成機能も標準装備しています。普段で使用にならないようなコマンドは、隠すなど計算コマンドボタンのカスタマイズ機能と合わせ、使用環境に合わせた画面のカスタマイズが可能です。



● 円・線自動決定機能

円・線自動あてはめコマンドを用いれば、コマンドボタンを何度も押す必要なく、データ内に含まれるすべての円、線を自動算出することもできます。

● 異常点除去機能

データ内に含まれるイレギュラーな傷を計算から自動的に除外します。また、円と線の境目が判別しにくい箇所の計算範囲設定したりする場合にも有効です。

● 演算結果のテキスト出力(csv、txt形式)


測定図形データは点列データとしてテキストファイルやCADファイル出力(DXF、IGES形式)したり、クリップボードにコピーしたりすることができます。市販の文書作成ソフト、統計処理ソフトを利用し、専用解析ソフトがインストールされていないPCでのデータ共有や、CADによるリバースエンジニアリングに役立ちます。

● 輪郭照合機能を標準装備


設計データと測定データとを最適な位置に座標移動させるベストフィット機能が標準装備されています。照合結果は、ビジュアルな図形表示だけでなく、各座標における誤差量や誤差量展開を表示させたり、テキストファイル形式で出力が可能ですので、加工機へのフィードバックデータなどにご利用いただけます。

● 簡単ピッチ計算機能

ネジのピッチや、円同士の間隔(心間ピッチ)など複数の同一形状のピッチ解析では、マウス操作で範囲を指定するだけで簡単に解析を行うことができますので効率良く解析を行うことができます。



矩形でのネジピッチ範囲指定例



輪郭照合結果例

| 座標 | X | Y | Z | 座標 | X | Y | Z |
|-----|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|
| 1 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 1 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 2 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 2 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 3 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 3 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 4 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 4 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 5 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 5 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 6 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 6 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 7 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 7 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 8 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 8 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 9 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 9 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 10 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 10 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 11 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 11 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 12 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 12 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 13 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 13 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 14 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 14 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 15 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 15 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 16 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 16 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 17 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 17 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 18 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 18 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 19 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 19 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 20 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 20 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 21 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 21 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 22 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 22 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 23 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 23 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 24 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 24 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 25 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 25 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 26 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 26 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 27 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 27 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 28 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 28 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 29 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 29 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 30 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 30 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 31 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 31 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 32 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 32 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 33 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 33 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 34 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 34 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 35 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 35 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 36 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 36 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 37 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 37 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 38 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 38 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 39 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 39 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 40 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 40 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 41 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 41 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 42 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 42 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 43 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 43 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 44 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 44 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 45 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 45 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 46 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 46 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 47 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 47 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 48 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 48 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 49 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 49 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 50 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 50 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 51 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 51 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 52 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 52 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 53 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 53 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 54 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 54 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 55 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 55 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 56 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 56 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 57 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 57 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 58 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 58 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 59 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 59 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 60 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 60 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 61 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 61 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 62 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 62 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 63 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 63 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 64 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 64 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 65 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 65 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 66 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 66 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 67 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 67 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 68 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 68 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 69 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 69 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 70 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 70 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 71 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 71 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 72 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 72 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 73 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 73 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 74 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 74 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 75 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 75 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 76 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 76 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 77 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 77 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 78 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 78 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 79 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 79 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 80 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 80 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 81 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 81 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 82 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 82 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 83 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 83 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 84 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 84 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 85 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 85 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 86 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 86 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 87 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 87 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 88 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 88 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 89 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 89 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 90 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 90 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 91 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 91 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 92 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 92 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 93 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 93 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 94 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 94 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 95 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 95 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 96 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 96 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 97 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 97 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 98 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 98 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 99 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 99 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
| 100 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 | 100 | -1.0000 | -0.0000 | -0.0000 |

輪郭照合結果数値出力例

データ処理部：FORMTRACEPAK


輪郭解析機能

● 設計値生成機能

設計データは、CADデータ(DXF、IGES形式ファイル)やテキストデータから生成することができます。また、測定データを設計データとして変換することも可能ですので、使用(試験)前のパーツを設計データとして保存しておくことにより、使用(試験)後に摩耗具合などのチェックにも有効です。


● データ合成機能

測定物の外観形状の問題で、複数箇所に分割して測定したデータを一つの図形として合成し、解析することができます。




● 計算コマンドの繰り返し設定

同一形状が定ピッチで有る場合、一箇所解析を入れてピッチを指定することにより一括で解析することができます。




● 測定点列のベストフィット機能

測定点を予め登録しておいた参照データと同一の座標系に一致させます。この機能により、自動解析時のワークのセッティングのズレによる影響を排除することができます。



● データ重ね合わせコマンド

特徴点を検出して2つのデータの重ね合わせができます。マウスでのドラッグ操作で測定点列を自由に動かし重ねることができます。






統合レイアウト

表面粗さ、輪郭形状、真円度の測定結果や測定図形などを一枚の紙面にレイアウトすることができます。

また、保存されたファイルを指定しての貼り付けが可能となりましたので、複数ファイルからの結果の貼り付けが容易です。

※別途、真円度・円筒形状解析プログラムROUNDPAK(対応バージョンは別途お問合せください)が必要になります。



●要素情報バー

貼り付けた項目の属性値を表示します。

貼り付けた測定データの内容確認が簡単に行えます。

●システムレイアウト印刷

演算結果、測定条件、測定図形など印刷したい項目を選択するだけの簡単操作で検査成績書を自動レイアウトし、印刷します。測定図形サイズ、測定結果、フォントなどの詳細設定も可能です。簡単に印刷したいという用途にご利用ください。



●要素挿入バー

要素挿入バーに表示されている解析内容をマウスでドラッグ＆ドロップすることで、レイアウト上に貼り付けできます。また、ファイル指定することで、解析中の結果だけでなく、過去に保存した結果を同一用紙にレイアウトすることも可能です。

●WEBページとしての結果保存

インターネットエクスプローラやMS-WORDで表示可能なhtml, mhtml形式で保存が行えますのでレイアウト編集プログラムがインストールされていないPCでも結果確認ができます。

●報告書作成機能

測定結果/条件/図形、そしてコメント/円/線/矢印なども自由にレイアウトでき「測定結果報告書」として印刷することができます。また、ビットマップファイルの貼り付けも可能ですので、ワーク外観画像や社名ロゴなどもレイアウトできます。

また、一度作成したレイアウトを保存し同様の測定時に再利用することができます。


●PDFファイル出力

測定結果報告書をPDF形式ファイルとして出力できます。

自動化を推進するオプション

Y軸テーブル No.178-097

測定パーツを複数個並べ自動測定をしたり、ひとつの測定面を何箇所も測定したりすることができます。




| | |
|--------|---------------------|
| 移動範囲 | 200mm |
| 分解能 | 0.05 μm |
| 位置決め精度 | $\pm 3 \mu\text{m}$ |
| 駆動速度 | Max 80mm/s |
| 最大積載質量 | 50kg |
| 質量 | 28kg |



回転テーブル θ1軸テーブル No.12AAD975

円周状に輪郭形状測定や、Y軸テーブルと組み合わせて、円筒形状測定パーツの自動平行出し調整、測定パーツの奥行き方向や回転方向を移動させて自動測定が可能です。(CV-3200/4500 本体テーブルに直接設置して使用する場合は、別途、θ1 軸設置プレート (オプション: No.12AAE630) が必要となります。)




| | |
|--------|------------|
| 移動範囲 | 360° |
| 分解能 | 0.004° |
| 最大積載質量 | 12kg |
| 回転速度 | Max 10 °/s |
| 質量 | 7kg |




回転テーブル θ2 軸ユニット No.178-078

円筒形状測定パーツの複数箇所測定や、表裏面測定の自動化が可能です。(CV-3200/4500 本体テーブルに直接設置して使用する場合は、別途、θ2 軸設置プレート (オプション: No.12AAE718) が必要となります。)



| | |
|--------|---|
| 移動範囲 | 360° |
| 分解能 | 0.0072° |
| 最大積載質量 | 4kg (積載物モーメント) (モーメント 343N·cm 以下) |
| 回転速度 | Max 18 °/s |
| 質量 | 5kg |



心出しチャック (ローレットリング固定) No.211-032

小物部品の測定で、操作性が良くローレットリングで容易に固定できます。



| | |
|--------------|---|
| 保持範囲 | 内爪での外径 $\phi 1 \sim \phi 36\text{mm}$ 内爪での内径 $\phi 16 \sim \phi 69\text{mm}$ 外爪での外径 $\phi 25 \sim \phi 79\text{mm}$ |
| 外観寸法 (D × H) | $\phi 118 \times 41\text{mm}$ |
| 質量 | 1.2kg |

マイクロチャック No.211-031

心出しチャックでは保持できない $\phi 1\text{mm}$ 以下の極小径の部品を固定できます。



| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 保持範囲 | 外径 $\phi 0.1 \sim \phi 1.5\text{mm}$ |
| 外観寸法 (D × H) | $\phi 118 \times 48.5\text{mm}$ |
| 質量 | 0.6kg |


オプション

3軸調整テーブル No.178-047


円筒形状ワークの輪郭形状測定において、ワークの母線軸と測定軸とを平行にセット(通り出し)し、同時に水平出し調整も行うことが精度よく測定するために必要となります。3軸調整テーブルを使用すると、FORMTRACEPAKのガイダンスに従って操作するだけで通り出しと水平出し調整が簡単に行えるようになります。経験と勘は不要です。



3軸調整テーブル使用時のFORMTRACEPAK ガイダンス画面



その他



※1:CV-3200シリーズ上向き測定校正時に必要です。


※2:十字動テーブル、Y軸テーブルを使用せずに、ストレートアーム/小穴アームを装着して一括校正を行う際に必要です。

オプション

除振台

除振台^{※1}
(架台一体形、エア供給式)
No.12AAK110

モニターアーム^{※2}
No.12AAK120
サイドテーブル^{※2}
No.12AAL019




※1:商品符号の末尾S4,S8,H4,H8用です。末尾W4,W8(大形ベース仕様)用は、別途お問い合わせください。

※2:除振台(No.12AAK110)との併用

※3:プリンタ用ラックは別途ご手配ください。


防振台

防振台^{※1}(ポンプ供給式)
No.178-023




※1:商品符号の末尾S4,S8,H4,H8用です。末尾W4,W8(大形ベース仕様)用は、別途お問い合わせください。

防振台^{※1}(エア供給式)
No.178-025



防振台用架台

●防振台(No.178-023,
No.178-025)を設置
する専用の架台です。
外観寸法(W×D×H):
640×470×660mm
質量:25kg
No.178-024



アーム


●アーム適合表

| スタイルス名 | 符 号 | バーツ No. | 適用スタイルス |
|----------|---------------------|----------|--|
| ストレートアーム | AB-31 ^{※1} | 12AAM101 | SPH-5*, 6*, 7*, 8*, 9*, SPHW ^{※2} -56, 66, 76 |
| 心違いアーム | AB-32 | 12AAM102 | SPH-5*, 6*, 7*, 8*, 9*, SPHW ^{※2} -56, 66, 76 |
| 小穴アーム | AB-33 | 12AAM103 | SPH-41, 42, 43 |


※1:標準付属品です。

※2:CV-4500シリーズ用スタイルスです。
※3:片角スタイルスSPH-71(標準付属品)
取付時。


●スレートアーム AB-31



●心違いアーム AB-32



●小穴アーム AB-33



スタイラス

●スタイラス適合表

| スタイラス名 | 符号 | パート No. | 適用アーム No. | H (mm) |
|------------------------------------|---------|------------------------|--------------|--------|
| 両側円すい ^{※1} スタイラス | SPHW-56 | 12AAM095 ^{※2} | AB-31, AB-32 | 20 |
| | SPHW-66 | 12AAM096 | AB-31, AB-32 | 32 |
| | SPHW-76 | 12AAM097 | AB-31, AB-32 | 48 |
| 片角スタイラス | SPH-51 | 354882 | AB-31, AB-32 | 6 |
| | SPH-61 | 354883 | AB-31, AB-32 | 12 |
| | SPH-71 | 354884 ^{※2※3} | AB-31, AB-32 | 20 |
| | SPH-81 | 354885 | AB-31, AB-32 | 30 |
| | SPH-91 | 354886 | AB-31, AB-32 | 42 |
| 両角スタイラス | SPH-52 | 354887 | AB-31, AB-32 | 6 |
| | SPH-62 | 354888 | AB-31, AB-32 | 12 |
| | SPH-72 | 354889 | AB-31, AB-32 | 20 |
| | SPH-82 | 354890 | AB-31, AB-32 | 30 |
| | SPH-92 | 354891 | AB-31, AB-32 | 42 |
| 円すいスタイラス 先端角度 30° 材質: サファイヤ | SPH-53 | 354892 | AB-31, AB-32 | 6 |
| | SPH-63 | 354893 | AB-31, AB-32 | 12 |
| | SPH-73 | 354894 | AB-31, AB-32 | 20 |
| | SPH-83 | 354895 | AB-31, AB-32 | 30 |
| | SPH-93 | 354896 | AB-31, AB-32 | 42 |
| 円すいスタイラス 先端角度 30° 材質: 超硬合金 | SPH-56 | 12AA566 | AB-31, AB-32 | 6 |
| | SPH-66 | 12AA567 | AB-31, AB-32 | 12 |
| | SPH-76 | 12AA568 | AB-31, AB-32 | 20 |
| | SPH-86 | 12AA569 | AB-31, AB-32 | 30 |
| | SPH-96 | 12AA570 | AB-31, AB-32 | 42 |
| 円すいスタイラス 先端角度 20° 材質: 超硬合金 | SPH-57 | 12AAE865 | AB-31, AB-32 | 6 |
| | SPH-67 | 12AAE866 | AB-31, AB-32 | 12 |
| | SPH-77 | 12AAE867 | AB-31, AB-32 | 20 |
| | SPH-87 | 12AAE868 | AB-31, AB-32 | 30 |
| | SPH-97 | 12AAE869 | AB-31, AB-32 | 42 |
| 円すいスタイラス 先端角度 50° 材質: ダイヤモンド | SPH-79 | 355129 | AB-31, AB-32 | 20 |
| | SPH-54 | 354897 | AB-31, AB-32 | 6 |
| ナイフエッジ スタイラス | SPH-64 | 354898 | AB-31, AB-32 | 12 |
| | SPH-74 | 354899 | AB-31, AB-32 | 20 |
| | SPH-84 | 354900 | AB-31, AB-32 | 30 |
| | SPH-94 | 354901 | AB-31, AB-32 | 42 |
| | SPH-55 | 354902 | AB-31, AB-32 | 6 |
| ボール スタイラス | SPH-65 | 354903 | AB-31, AB-32 | 12 |
| | SPH-75 | 354904 | AB-31, AB-32 | 20 |
| | SPH-85 | 354905 | AB-31, AB-32 | 30 |
| | SPH-95 | 354906 | AB-31, AB-32 | 42 |
| 小穴スタイラス ^{※4} | SPH-41 | 12AAM104 | AB-33 | 2 |
| | SPH-42 | 12AAM105 | AB-33 | 4 |
| | SPH-43 | 12AAM106 | AB-33 | 6.5 |

※1: CV-4500シリーズ用スタイラスです。

※2: CV-4500シリーズの標準付属品です。

※3: CV-3200シリーズの標準付属品です。


※4: CV-3100/4100シリーズ用のスタイラス SPH-21, 22, 23 は使用できません。

●アームスタイラス (アームとスタイラス一体形)


| アームスタイラス名 | 符号 | パート No. | H (mm) |
|----------------------------|---------|----------|--------|
| 両側小穴アームスタイラス ^{※5} | SPHW-31 | 12AAM108 | 2.4 |
| | SPHW-32 | 12AAM109 | 5 |
| | SPHW-33 | 12AAM110 | 9 |

※5: CV-4500シリーズ用アームスタイラスです。


●両側小穴アームスタイラス SPHW-31



●両側小穴アームスタイラス SPHW-32



●両側小穴アームスタイラス SPHW-33



仕様

| 符 号 | | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200S8 | CV-3200H8 | CV-3200W8 | | | | |
|------------------|--------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|
| | | CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500S8 | CV-4500H8 | CV-4500W8 | | | | |
| 測定範囲 | X 軸 | 100mm | | | 200mm | | | | | | |
| | Z1 軸(検出部) | 60mm (水平状態より±30mm) | | | | | | | | | |
| Z2 軸(コラム)移動範囲 | | 300mm | 500mm | 300mm | 500mm | | | | | | |
| 検出器 (Z1軸:検出部) | 測長ユニット | 円弧スケール | | | | | | | | | |
| | 分解能 | CV-3200シリーズ: 0.04 μm、CV-4500シリーズ: 0.02 μm | | | | | | | | | |
| | スタイラス上下作動 | 円弧運動 | | | | | | | | | |
| | 測定方向 | 引き、押し両方向 | | | | | | | | | |
| | 測定面方向 | CV-3200シリーズ: 上下両方向(単独測定)、CV-4500シリーズ: 上下面連続測定可能 | | | | | | | | | |
| | 測定力 | CV-3200シリーズ: 30mN(ウェイトによる調整)、CV-4500シリーズ: 10,20,30,40,50mN(ソフトウェアによる切替) | | | | | | | | | |
| | スタイラス追従角度 | 登り77°、下り83°(標準付属の片角スタイラス ^{※1} 使用時。但し、面性状による) | | | | | | | | | |
| 駆動部 | 測長ユニット | X 軸 | セパレート形リニヤスケール | | | | | | | | |
| | | Z2 軸(コラム) | ABS スケール | | | | | | | | |
| | 分解能 | X 軸 | 0.05 μm | | | | | | | | |
| | | Z2 軸(コラム) | 1 μm | | | | | | | | |
| | 駆動速度 | X 軸 | 0 ~ 80 mm/s 及び手動 | | | | | | | | |
| | | Z2 軸(コラム) | 0 ~ 30 mm/s 及び手動 | | | | | | | | |
| | 測定速度 | X 軸 | 0.02 ~ 5 mm/s | | | | | | | | |
| 指示精度 (20°C) | 真直精度 ^{※2} | X 軸 | 0.8 μm/100mm | | | 2 μm/200mm | | | | | |
| | | X 軸 | ± (0.8 + 0.01L) μm L = 駆動長さ(mm) 広範囲: 1.8 μm/100mm 狭範囲: 1.05 μm/25mm | | | ± (0.8 + 0.02L) μm L = 駆動長さ(mm) 広範囲: 4.8 μm/200mm 狭範囲: 1.3 μm/25mm | | | | | |
| | | Z1 軸(検出部) | ± (1.6 + 2H /100) μm H = 水平位置からの測定高さ(mm) | | | | | | | | |
| | CV-4500 シリーズ | X 軸 | ± (0.8 + 0.01L) μm L = 駆動長さ(mm) 広範囲: 1.8 μm/100mm 狭範囲: 1.05 μm/25mm | | | ± (0.8 + 0.02L) μm L = 駆動長さ(mm) 広範囲: 4.8 μm/200mm 狭範囲: 1.3 μm/25mm | | | | | |
| | | Z1 軸(検出部) | ± (0.8 + 2H /100) μm H = 水平位置からの測定高さ(mm) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外観寸法 (W×D×H) | 本体 ^{※3} | 756 × 482 × 966 mm | 756 × 482 × 1166 mm | 1156 × 482 × 1176 mm | 766 × 482 × 966 mm | 766 × 482 × 1166 mm | 1166 × 482 × 1176 mm | | | | |
| | コントローラ | 221 × 344 × 490 mm | | | | | | | | | |
| | リモートボックス | 248 × 102 × 62.2 mm | | | | | | | | | |
| 質 量 | 本体 | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg | | | | |
| | コントローラ | 14kg | | | | | | | | | |
| | リモートボックス | 0.9kg | | | | | | | | | |
| 使用温度範囲 | | 15 ~ 25°C (校正時と測定時の温度変化は±1°C以内) | | | | | | | | | |
| 使用湿度範囲 | | 20 ~ 80%RH (ただし、結露しないこと) | | | | | | | | | |
| 保存温度範囲 | | -10 ~ 50°C | | | | | | | | | |
| 保存湿度範囲 | | 5 ~ 90%RH (ただし、結露しないこと) | | | | | | | | | |

※1: SPH-71 (No.354884)


※2: X軸水平姿勢時

※3: 本体ベース材質は斑れい岩


外観図

■ CV-3200S4/H4/W4, CV-4500S4/H4/W4

単位: mm



■ CV-3200S8/H8/W8, CV-4500S8/H8/W8



株式会社ミツヨ

本社 川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533

お問い合わせは

| | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|
| 東北営業課 | 仙台市若林区卸町東 1-7-30 | 〒984-0002 | 電話 (022)231-6881 電話 (024)931-4331 | ファクス (022)231-6884 |
| 北関東営業1課 | 仙台オフィス 電話 (022)231-6881 | 郡山オフィス | 電話 (028)660-6240 | ファクス (028)660-6248 |
| | 宇都宮市平松町 796-1 | 〒321-0932 | 電話 (028)660-6240 | ファクス (028)660-6248 |
| | 宇都宮オフィス 電話 (028)660-6240 | つくばオフィス | 電話 (029)839-9139 | ファクス (0270)21-5613 |
| 北関東営業2課 | 伊勢崎市宮子町 3463-13 | 〒372-0801 | 電話 (0270)21-5471 | 新潟オフィス 電話 (025)281-4360 |
| | 伊勢崎オフィス 電話 (0270)21-5471 | さいたまオフィス | 電話 (048)667-1431 | ファクス (044)813-1610 |
| 南関東営業1課 | 川崎市高津区坂戸 1-20-1 | 〒213-8533 | 電話 (044)813-1611 | ファクス (044)813-1610 |
| | 川崎オフィス 電話 (044)813-1611 | 東京オフィス | 電話 (03)3452-0481 | ファクス (046)229-5450 |
| 南関東営業2課 | 厚木市旭町2-8-6 リバーロード 1階 | 〒243-0014 | 電話 (046)226-1020 | 富士オフィス |
| | 厚木オフィス 電話 (046)226-1020 | 富士オフィス | 電話 (0545)65-7008 | ファクス (0266)58-1830 |
| 甲信営業課 | 諏訪市中洲 582-2 | 〒392-0015 | 電話 (0266)53-6414 | 諏訪オフィス |
| | 諏訪オフィス 電話 (0266)53-6414 | 上田オフィス | 電話 (0268)26-4531 | 諏訪オフィス |
| 東海営業1課 | 安城市住吉町 5-19-5 | 〒446-0072 | 電話 (0566)98-7070 | 安城オフィス |
| | 安城オフィス 電話 (0566)98-7070 | 浜松オフィス | 電話 (053)464-1451 | 浜松オフィス |
| 東海営業2課 | 名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26 | 〒466-0064 | 電話 (052)741-0382 | 名古屋オフィス |
| | 名古屋オフィス 電話 (052)741-0382 | 四日市オフィス | 電話 (059)350-0361 | 四日市オフィス |
| 関西営業1課 | 大阪市住之江区南港北1-4-34 | 〒559-0034 | 電話 (06)6613-8801 | 神戸オフィス |
| | 大阪オフィス 電話 (06)6613-8801 | 神戸オフィス | 電話 (078)924-4560 | 神戸オフィス |
| 関西営業2課 | 滋賀県栗東市手原 4-7-13-1 | 〒520-3047 | 電話 (077)552-9408 | 栗東オフィス |
| | 栗東オフィス 電話 (077)552-9408 | 金沢オフィス | 電話 (076)239-1807 | 金沢オフィス |
| 中四国営業課 | 東広島市八本松東2-15-20 | 〒739-0142 | 電話 (082)427-1161 | 東広島オフィス |
| | 東広島オフィス 電話 (082)427-1161 | 岡山オフィス | 電話 (086)242-5625 | 岡山オフィス |
| 西部営業課 | 福岡市博多区博多駅南4-16-37 | 〒812-0016 | 電話 (092)411-2911 | 福岡オフィス |
| | 福岡オフィス 電話 (092)411-2911 | 霧島オフィス | 電話 (095)48-5842 | 福岡オフィス |

M³ Solution Center…商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業課にご連絡ください。

| | |
|--------------------------------|---|
| M ³ Solution Center | 商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業課にご連絡ください。 |
| UTSUNOMIYA | 宇都宮市下荒町 2200 |
| TOKYO | 川崎市高津区坂戸 1-20-1 |
| SUWA | 諏訪市中洲 582-2 |
| ANJO | 安城市吉良町 5-19-5 |
| OSAKA | 大阪市住之江区南港北 1-4-34 |
| HIROSHIMA | 呉市古広新開館 6-8-20 |
| FUKUOKA | 福岡市博多区多摩駅南 4-16-37 |
| | 〒321-0923 |
| | 〒213-8533 |
| | 〒392-0015 |
| | 〒446-0072 |
| | 〒559-0034 |
| | 〒737-0112 |
| | 〒812-0016 |
| | 電話(06) 660-6240 |
| | 電話(04) 813-1611 |
| | 電話(026) 53-6414 |
| | 電話(0566) 98-7070 |
| | 電話(06) 6613-8801 |
| | 電話(082) 427-1161 |
| | 電話(092) 411-2911 |
| | ファックス(028) 660-6248 |
| | ファックス(044) 813-1610 |
| | ファックス(026) 58-1830 |
| | ファックス(0566) 98-6761 |
| | ファックス(06) 6613-8817 |
| | ファックス(082) 427-1163 |
| | ファックス(092) 473-1470 |

計測技術者養成機関・各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業課にご連絡ください。――
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 電話(044)822-4121

ホームページ
<http://www.mitutoyo.co.jp>

お求めは当店で

卷之三

●外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は
是審りの営業課へご相談ください。

- 座標測定機
 - 画像測定機
 - 形状測定機
 - 光学機器
 - 精密センサ
 - 試験・計測機器
 - スケールユニット
 - 測定工具、測定基準器、計測システム